



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

P R O T O C O L O	Recebido em... <u>11</u> / <u>08</u> / <u>2026</u>	☐ Projeto de Lei	<u>094/2026</u> NÚMERO
	Registrado sob o nº <u>327</u> / <u>2026</u>	☐ Projeto Decreto Legislativo	
	Sessão de... <u>11</u> de <u>08</u> / <u>2026</u>	☐ Projeto Resolução	
	Funcionário... <u>Márcio Carlos</u>	☐ Requerimento	
		☒ Indicação	
		☐ Moção	
		☐ Emenda	

A U T O R: Vereador Valter Neves – PP -

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Excelentíssima Senhora Vereadora;**

INDICO À MESA, observadas as formalidades legais e regimentais, que seja encaminhado expediente à Ilustríssima Senhora Marluce Martins Garcia Luglio – Secretária Municipal de Administração, com cópia ao Ilustríssimo Senhor Robert Cacho de Barros – Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, e ao Excelentíssimo Senhor Mauro Luiz Batista – Prefeito Municipal de Aquidauana, solicitando a **manutenção das lajotas e a instalação de luminárias públicas de LED alimentadas por energia solar (fotovoltaica) na Rua Maria Eliza Múcio Teixeira**, no trecho compreendido entre as Ruas Carlos Ferreira dos Santos Bandeira e Expedicionários.



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
PLENÁRIO DAS DELIBERAÇÕES

P R O T O C O L O	Recebido em... 11 / 08 2026	☐ Projeto de Lei	094/2026 NÚMERO
	Registrado sob o nº 327 2026	☐ Projeto Decreto Legislativo	
	Sessão de 11 de 08 2026	☐ Projeto Resolução	
	Funcionário... Márcio Múcio Múcio	☐ Requerimento	
		☒ Indicação	
		☐ Moção	
		☐ Emenda	

A U T O R: Vereador Valter Neves – PP -

J U S T I F I C A T I V A:

A presente indicação visa atender a uma reivindicação prioritária dos moradores e usuários da **Rua Maria Eliza Múcio Teixeira**, no trecho compreendido entre as Ruas Carlos Ferreira dos Santos Bandeira e Expedicionários.

O piso intertravado do local apresenta **lajotas soltas, quebradas e desniveladas**, o que compromete o tráfego de veículos e a segurança dos pedestres, sobretudo idosos e crianças, sujeitos a quedas e tropeços em razão da irregularidade do piso. A situação favorece, ainda, o acúmulo de água parada e lama nos dias de chuva, prejudicando o bem-estar dos moradores que transitam diariamente pelo local. Some-se a isso o fato de que as lajotas soltas, por não estarem fixas ao solo, vêm sendo deslocadas pela passagem dos veículos e atingem a parte inferior das carrocerias e os para-choques, causando danos materiais e prejuízos financeiros aos moradores.

Ressalta-se, ainda, que a referida via possui pista dupla, com canteiro central arborizado, o que faz com que apenas um dos lados da rua conte atualmente com iluminação pública, permanecendo o outro lado sem qualquer ponto de luz durante a noite. Essa deficiência compromete a segurança de

